

# Explicación de los iconos de advertencia (pictogramas)






Los iconos de advertencia señalan los posibles puntos de peligro; en estos se dan indicaciones para un funcionamiento de la máquina exento de peligro.







Los iconos de advertencia son un componente más de la máquina.







Los iconos de advertencia siempre deben estar visibles (sin suciedad) y en caso de sufrir daños deberán ser reemplazados; la correspondencia de estos se refiere al número de ilustración de Rabe.


Nº de ilustración


Nº de posición


<p>1</p> <p>9998.02.59</p>		<p>Lea las instrucciones de servicio antes de realizar la puesta en marcha. Observe las indicaciones de seguridad. Observe las indicaciones de transporte y de montaje.</p>
<p>2</p> <p>9998.02.73</p>		<p>Reapriete todos los tornillos tras la primera utilización; compruebe posteriormente con regularidad que estos asientan correctamente. Pares de apriete especiales: véanse las instrucciones de servicio o la lista de piezas de repuesto. Emplee una llave dinamométrica.</p>
<p>3</p> <p>9998.02.56</p>		<p>Está prohibido subirse a la máquina durante el trabajo o durante el transporte. Sólo está permitido pisar la pasarela de carga o la plataforma con la máquina parada (una vez montada o estando ésta bien apoyada).</p>
<p>4</p> <p>9998.02.53</p>		<p>Piezas laterales desplegables. Manténgase a distancia prudencial. No pise en la zona de abatimiento. Deje suficiente espacio libre para desplegar la parte abatible.</p>
<p>5</p> <p>9998.02.52</p>		<p>El arado gira y pivota. Manténgase a distancia prudencial. No se mantenga dentro de la zona de giro.</p>


<p>6</p> <p>9998.02.61</p>		<p>Peligro de aplastamiento. Manténgase a distancia prudencial.</p>
<p>7</p> <p>9998.02.55</p>		<p>Herramientas rotativas. Manténgase a distancia prudencial. No toque detrás de los dispositivos de protección, chapas de recubrimiento, etc. Si va a efectuar trabajos en la máquina o en su proximidad, detenga previamente las herramientas.</p>
<p>8</p> <p>9998.02.57</p>		<p>Peligro de muerte por cargas desde arriba. Levante el "turbodrill" sólo sujetándolo por las argollas de transporte. No levante nunca la sembradora en líneas junto con los aperos de laboreo.</p>
<p>9</p> <p>9998.02.12</p>		<p>Peligro de muerte por cargas desde arriba. Levante el "multidrill" sujetándolo del tabique de la tolva de semillas. Utilice únicamente cintas o correas de material textil; no use nunca cadenas.</p>
<p>10</p> <p>9998.02.11</p>		<p>Peligro de muerte por cargas desde arriba. Levante el "multidrill A" sólo sujetándolo de la argolla de transporte. No levante nunca la sembradora en líneas junto con los aperos de laboreo.</p>
<p>11</p> <p>9998.02.63</p>		<p>Fije aquí el elemento de enganche. No se mantenga en las inmediaciones de la carga suspendida.</p>


<p>12</p> <p>9998.02.60</p>		<p>Las piernas pueden verse alcanzadas por elementos ladeados, proyectados o expulsados de forma súbita. Manténgase a distancia prudencial.</p>
<p>13</p> <p>9998.02.58</p>		<p>Lubrique con la engrasadora el seguro antichoque en los puntos señalados. La fuerza desenclavadora del seguro antichoque aumenta girando el tornillo (kN) hacia la izquierda (!) y se reduce girándolo hacia la derecha. La medida de la ranura „a“ no debe ser nunca inferior a 1 mm. ¡Atención! El resorte está pretensado. No desmonte de forma arbitraria el seguro antichoque. ¡Peligro de muerte!</p>
<p>14</p> <p>9998.02.64</p>		<p>Si el accionamiento está en marcha, no abra ni retire nunca los dispositivos de protección. Manténgase a distancia prudencial.</p>
<p>15</p> <p>9998.02.10</p>		<p>Peligro de muerte por cargas desde arriba. Levante el "multidrill eco-line A" sujetándolo del tabique de la tolva de semillas y de la argolla de transporte. Utilice cintas o correas. No levante nunca la sembradora en líneas junto con los aperos de laboreo.</p>
<p>16</p> <p>9998.02.81</p>		<p>¡Peligro de aplastamiento si se permanece entre el tractor y la máquina! ¡Al enganchar la combinación de máquinas al tractor no debe encontrarse ninguna persona entre el tractor y la máquina! Al accionar el mando exterior del enganche de tres puntos no debe entrarse en la zona entre el tractor y la máquina.</p>
<p>17</p> <p>9998.02.84</p>		<p>¡Peligro de proyección de cuerpos extraños! ¡Todas las personas deben abandonar la zona de peligro!</p>


<b>18</b> 9998.02.85		<p>El acumulador de presión está bajo presión. Efectúe el desmontaje y reparación sólo tras haber seguidos las indicaciones contenidas en el manual técnico.</p>
-------------------------	---	--


<b>19</b> 9998.06.01		<p>Dirección de circulación del aceite: marcha adelante „Levantar“</p>
-------------------------	---	--

<b>20</b> 9998.06.02		<p>Dirección de circulación del aceite: marcha atrás „Bajar“ o „Depósito“</p>
-------------------------	---	---

<b>21</b> 9998.02.80		<p>¡La presión de servicio del sistema hidráulico debe ser, como máximo, de 200 bar!</p> <p>¡La frecuencia de giro del árbol de toma de fuerza debe ser, como máximo, de 1000 rpm!</p>
-------------------------	--	--


<b>22</b> 9998.02.83		<p>Asegure la máquina con un calce antes de desengancharla o depositarla en tierra para evitar que pueda rodar incontroladamente.</p>
-------------------------	---	---

<b>23</b> 9998.02.86		<p>Llave en „Paso“ y en „Cerrado“.</p>
-------------------------	---	--

<b>24</b> 9998.02.87		<p>Durante el transporte por carretera, colóquela en posición de cierre. Durante el trabajo, por el contrario, abra la llave de paso.</p>
-------------------------	---	---

25

9998.02.88



Bloqueo de transporte para el transporte por carretera sobre la rueda combinada.

Desbloquee el bloqueo de transporte para su utilización en las tierras de labranza.